

Polyol

Isocyanat

Hydrauliköl

Anlage 14



Polyolbehälter mit Bayol gespült und Behälter leer gezogen

Isocyanat Behälter leer gepumpt. Hier konnte nicht mit Bayol gespült werden, die Isocyanatseite bis zum Mischkopf ist auskristallisiert

Hydrauliköl befindet sich noch in der Anlage

Restflüssigkeiten befinden sich in Leitungen und Behälter



Der Isocyanatbehälter ist unbrauchbar, da auskristallisiert. Die Rohrleitung und das Schlauchpaket zum Mischkopf ist zukristallisiert.